

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

-PREMESSA - STATO DI FATTO.

L'impianto sportivo esistente è stato costruito, presumibilmente, alla fine degli anni 50 o all'inizio degli anni 60, come mostrano le foto storiche presenti nel bar prospiciente l'impianto.

Per molti anni è stato utilizzato per la pratica ludica soprattutto nel periodo estivo.

L'impianto consisteva in due campi scoperti in terra battuta e in piccolo bar con un terrazzo.

Con il passare del tempo il bar con la zona esterna ha avuto varie ristrutturazioni che hanno permesso un utilizzo continuativo nel corso del tempo mentre i campi da bocce sono stati man mano abbandonati. Con tale progetto si è cercato una rivitalizzazione dal punto di vista aggregativo per ragioni di ambito sociale, culturale e di tradizione che serve una ristrutturazione del campo di gioco per dare un valore aggiunto con un pratica sportiva ad un posto che ha tutti i requisiti per una ottima frequentazione.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente, in conformità alle normative vigenti ed ai progetti approvati.

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ing. Nicola Palladino iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Campobasso al 506 con studio tecnico in Ferrazzano (CB) alla via L. Da Vinci n.26.

In particolare è stato ricostruito e adeguato un vecchio campo da bocce dando decoro ad una zona del centro abitato del paese mediante un insieme sistematico di opere atte a:

- riqualificare le strutture sportive esistenti;
- riqualificare le strutture di contorno come i camminamenti a servizio dell'impianto, sistemazione dei muri perimetrali e adeguamento delle recinzioni e dei parapetti;
- potenziare l'illuminazione dell'area;
- opere connesse e consequenziali

I lavori realizzati possono così sintetizzarsi:

Demolizioni e asportazioni.

- Demolizione e asportazione fondo esistente in terra battuta;
- demolizione, con martello pneumatico, dello zoccolo di fondazione; adiacente la scala di arrivo, al fine dell'allungamento del campo;
- demolizione dei cordoli esistenti di delimitazione;
- demolizione della zona superiore del muro in pietra esistente nella zona a valle del campo per permettere la successiva costruzione di un cordolo di sottofondazione;
- asportazione delle reti di fondo e laterali, delle tavole di recinzione, dei montanti in acciaio, dei punti luce, dell'impianto elettrico esistente...;

- demolizione dei pilastri esistenti sulla perimetrazione;
- pulizia e trasporto a discarica del materiale demolito.

Opere in calcestruzzo.

- Costruzione del magro di fondazione;
- costruzione della piastra di fondazione armata;
- costruzione dei cordoli laterali e di fondo campo;
- posa in opera della massicciata e dello stabilizzato di fondazione nella parte laterale sui cui andrà la pavimentazione a massetto;
- costruzione dei massetti di rifinitura a pavimento sulla parte adibita a sistemazione esterna.

Opere complementari

- Posa in opera delle reti di fondo campo e laterali;
- Posa in opera delle sponde in legname laterale;
- Posa in opera delle sponde in legname basculante di fondo con portabocce;
- Posa in opera della pavimentazione del campo in sintetico.

Opere per l'illuminazione esterna.

- Apertura delle tracce, posa in opera dei cavidotti in corrugato per l'alimentazione elettrica;
- chiusura tracce e stuccatura;
- posa in opera e collegamenti dei fili per l'alimentazione elettrica;
- posa in opera degli ancoraggi delle armature e delle lampade poste sul prospetto del bar;

La successione dei lavori non ha riscontrato nessun problema esecutivo in quanto tutte le attività, connesse all'area sportiva, erano sospese e pertanto la ditta esecutrice ha potuto realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi previsti in progetto.

Si allega ricognizione fotografica dell'intervento .

Ferrazzano 03/08/2018

Il direttore dei lavori





FOTO 1 - ante opera



FOTO 2- ante opera



FOTO 3 - ante opera



FOTO 4 - ante opera



FOTO 5 - demolizioni



FOTO 6 - demolizioni



FOTO 7 -demolizioni



FOTO 8 - demolizioni



FOTO 9 - ricostruzione base campo bocce/camminamenti laterali



FOTO 10 - ricostruzione campo bocce




FOTO 11 pavimentazione camminamenti



FOTO 12 - ricostruzione campo bocce



FOTO 13 - opera ultimata




FOTO 14 - opera ultimata




FOTO 15 -opera ultimata



FOTO 16 -Vista notturna - opera ultimata